




**D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871**


402113-46 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

Figura 1A



D25721/D25722/D25723



D25762/D25763

Figura 1B




Figura 2A




Figura 2B




Figura 3




Figura 4A




Figura 5




Figura 4B







Figura 6

D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763



D25871



CIOCANE ROTOPERCUTOARE COMBINE ȘI PENTRU DĂLTUIT SDS MAX® D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871

Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de ușoare electrice profesionale.

Specificație tehnică

	D25721	D25722	D25723	D25762	D25763	D25871
Tensiune (numai pentru Marea Britanie și Irlanda)	V V	230 230/115	230 230/115	230 230/115	230 230/115	230 230/115
Tip	1	1	1	1	1	1
Putere absorbită	W	1350	1400	1400	1500	1500
Percuție (EPTA 05/2009)	J	1,5–11	1,5–11	1,5–11	3–15,5	3–15,5
Diametru total de găurire în beton:						
burghie						
de străpungere	mm	12–48	12–48	12–48	18–52	18–52
carote	mm	40–115	40–125	40–125	40–150	40–150
Diametru optim de găurire în beton:						
burghie de străpungere	mm	25–40	25–45	25–45	28–48	28–48
pozițiiile dăltii		24	24	24	24	24
Portuneală	SDS Max®	SDS Max®	SDS Max®	SDS Max®	SDS Max®	SDS Max®
Greutate	kg	8,7	9,1	9,1	9,9	9,9
L _{PA} (presiune sonoră)	dB(A)	96	95	95	96	96
K _{PA} (marjă presiune sonoră)	dB(A)	3	3	3	3	3
L _{WA} (putere sonoră)	dB(A)	107	106	106	107	107
K _{WA} (marjă putere sonoră)	dB(A)	3	4	4	4	4
Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:						
Valoarea emisiilor de vibrații a _h						
Găurirea în beton						
a _{h,HD} =	m/s ²	8,9	7,5	7,5	8	8
Marjă K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Valoarea emisiilor de vibrații a _h						
Dăltuire						
a _{h,Cheq} =	m/s ²	8,1	6,9	6,9	7,2	7,2
Marjă K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea ușoarelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale ușoarelor. Totuși, în cazul în care ușoala este utilizată pentru aplicații diferite, cu

accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate dифи. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luat în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este opriță sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uneltei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Siguranță:

Europa

Unelte la 230 V 10 Amperi, rețea electrică

Marea Britanie și Irlanda

Unelte la 230 V 13 Amperi, ștechere introduse

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

AVIZ: Indică o practică necorelată cu vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.



Denotă riscul de electrocutare.



Denotă riscul de incendiu.

Declarația de conformitate

DIRECTIVA UTILAJE



D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871

DeWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.

D25871

2000/14/CE, Ciocan demolator electric (de mână) m</= 15 kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germania, Organism Notificat Nr. identificare: 0197

Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m </= 15 kg)

L_{WA} (nivelul măsurat al puterii sonore) 101 dB

L_{WA} (nivelul garantat al puterii sonore) 105 dB

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DeWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DeWALT.

Horst Grossmann

Vicepreședinte Inginerie

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania

30.09.2013



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertizările de siguranță și instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la uneală electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- a) *Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înclesesc accidentele.*
- b) *Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.*
- c) *Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică. Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.*

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) *Ștecherele uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) *Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cupoare și frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.*
- c) *Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedează. Apa pătrunsa într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.*
- d) *Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Tineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.*
- e) *Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un cablu prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.*
- f) *În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent*

rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA CORPORALĂ

- a) *Făti precauții, făti atenții la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică. Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.*
- b) *Utilizați echipamentul de protecție corporala. Portați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.*
- c) *Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția opriț înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiunea a uneltei electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înclesesc producerea accidentelor.*
- d) *Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică. O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.*
- e) *Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.*
- f) *Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminta și mănușile de componente în mișcare. Îmbrăcăminta largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.*
- g) *În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.*

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) *Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adevarată pentru aplicația dumneavoastră.* Unealta de lucru adevarată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b) *Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și opri.* Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c) *Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.* Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pomirii accidentale a uneltei electrice.
 - d) *Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.* Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e) *Efectuați întreținerea uneltelor electrice.* Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operaarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice întreținute necorespunzător.
 - f) *Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.* Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
 - g) *Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțите unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.* Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- #### 5) SERVICE
- a) *Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.* Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.

Reguli suplimentare de siguranță pentru ciocanele rotopercutoare

- *Purtați echipament de protecție pentru urechi.* Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
- *Utilizați mânerele suplimentare, furnizate împreună cu unealta.* Pierderea controlului poate determina vătămări fizice.
- *Tineți unealta electrică de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.* Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale unelei electrice și ar putea electrocuba operatorul.

Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inherente în cazul utilizării ciocanelor rotopercutoare și de dăltuire:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor rotative sau a componentelor fierbinți ale unelei

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de strivire a degetelor la schimbarea accesoriului.
- Pericolele asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării betonului și/sau zidăriei.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.



Setarea ambreiajului la 40 Nm este destinată majoritatii aplicațiilor de găurire.



Setarea ambreiajului la 80 Nm este destinată aplicațiilor ce necesită un cuplu ridicat.



Indicator de avertizare cu LED roșu pentru service. Pentru descrierea detaliată, citiți capitolul **Indicatorul de avertizare cu LED pentru service**.



Indicator de reparatie cu LED galben. Pentru descrierea detaliată, citiți capitolul **Indicatorul de avertizare cu LED pentru service**.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATA (FIG. 1)

Codul pentru dată (w), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2013 XX XX
Anul fabricației

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Ciocan rotopercurtor (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
sau
- 1 Ciocan pentru dăltuit (D25871)
- 1 Mâner lateral
- 1 Valiză pentru depozitare și transport (numai pentru modelele K)
- 1 Daltă ascuțită (numai D25871)
- 1 Manual de instrucțiuni
- 1 Schemă detaliată
- Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. 1A, 1B, 2A, 2B)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- a. Întrerupător de declanșare (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
- Întrerupător de pornire/oprire (D25871)

- b. Buton glisant de blocare (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763)
- c. Mâner lateral
- d. Mâner principal
- e. Sistem activ de control a vibrației
- f. Buton de selectare mod
- g. Selector electronic al vitezei și percuției
- h. Rotiță de fixare
- i. Dispozitiv de fixare mâner lateral
- j. Inel din oțel
- k. Bucșă
- l. Portunealtă
- m. Știft
- n. Inel
- o. Manșon de blocare
- p. Buton mâner lateral

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Ciocanul dumneavastră rotopercurtor a fost conceput pentru aplicații profesionale de găurire și dăltuire.

D25871

Ciocanul dumneavastră rotopercurtor a fost conceput pentru aplicații profesionale de sfărâmare, dăltuire și demolare.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aceste ciocane sunt unelte electrice profesionale.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Pornirea lentă

D25722, D25723, D25762, D25763

Funcția de pornire lentă permite uneltei să accelereze lent, prevenind astfel ca, la pornire, burghiul să alunecă de pe poziția unde urmează a fi efectuată gaura.

De asemenea, această funcție reduce reacția imminentă de torsiune transmisă carcasei și

operatorului dacă ciocanul este pornit atunci când burghiu este într-o gaură existentă.

Sistemul electronic de control a vitezei și percuției (fig. 1, 3)

Selectoarul pentru reglarea vitezei și percuției (g) oferă următoarele avantaje:

- utilizarea de accesorii de dimensiuni reduse fără riscul de a se rupe;
- reducerea riscului de alunecare atunci se efectuează operațiuni de dăltuire sau găurire în materiale moi sau casante;
- control precis al uneltei pentru efectuarea de operațiuni precise de dăltuire.

Ambreiajul de limitare a cuplului



AVERTISMENT: Utilizatorul trebuie să țină întotdeauna ferm unealta în timpul utilizării.

Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacția de cuplu maxim transmisă către operator în cazul blocării unui burghiu. Această caracteristică previne, de asemenea, blocarea angrenajului și a motorului electric.

AVIZ: Opreți întotdeauna unealta înainte de a modifica setările de control a cuplului; în caz contrar unealta poate fi deteriorată.

CONTROL COMPLET AL CUPLULUI (CTC)

(FIG. 3)

D25722/D25762

Controlul complet al cuplului (CTC) oferă utilizatorului o mandrină mecanică cu două faze și opțiuni de cuplu reglabil. Reglarea cuplului asigură un control sporit pentru diverse aplicații.

Setarea inferioară (40 Nm) permite utilizarea unelei la un nivel redus al cuplului, sporind controlul pentru numeroase aplicații de găuri cu străpungere. Setarea superioară (80 Nm) este disponibilă pentru numeroase aplicații solicitante, cum ar fi găurile cu carote și utilizarea burghielor de străpungere cu diametru mai mare.

Consultați capitolul **Setarea mandrinei mecanice cu două faze** pentru mai multe informații.

CONTROL MAXIM AL CUPLULUI (UTC)

D25723/D25763

Pe lângă mandrina mecanică cu două faze, controlul maxim al cuplului (UTC) oferă un nivel sporit de siguranță și confort pentru utilizator prin intermediul unei tehnologii antirotare integrate,

ce poate detecta momentele în care utilizatorul pierde controlul asupra ciocanului. Atunci când se detectează un blocaj, cuplul și viteza sunt reduse instantaneu. Această funcție preîntâmpină autorotirea uneltei, reducând cazurile de vătămări asupra încheieturilor mâinilor.

Indicatoarele cu LED de avertizare pentru service (fig. 3)

Indicatoarele cu LED(uri) galbene pentru înlocuirea periilor se aprind atunci când periile de carbon sunt aproape tocite pentru a indica faptul că unealta necesită reparări în următoarele 8 ore de utilizare.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Indicatorul de avertizare cu LED roșu pentru service (r) se aprinde dacă butonul de blocare (b) este în funcționare în orice mod de funcționare, mai puțin în modul de stăriare. La modelele echipate cu control maxim al cuplului (UTC), indicatorul LED roșu (r) se aprinde dacă se activează dispozitivul antirotare. Indicatorul roșu începe să ciclească dacă este o defectiune la unealta sau periile s-au tocit complet (consultați secțiunea **Perile** din capitolul **Întreținere**).

D25871

Indicatorul de avertizare cu LED roșu pentru service (r) se aprinde dacă este o defectiune la unealta sau periile s-au tocit complet (studiați secțiunea **Perile** din capitolul **Întreținere**).

Mâner principal cu amortizor pentru reducerea vibrațiilor (fig. 1)

Amortizoarele din mânerul principal (d) absorb vibrațiile transmise către utilizator. Acest lucru sporește confortul pe parcursul utilizării.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe placă cu specificații.



Unealta dvs. DeWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60745; prin urmare, nu este necesară împământare.



AVERTISMENT: Unitătile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecrane conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DeWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din priză.
- Conectați conductorul albastru la borna neutră.



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită a acestei uneleti (consultați specificația tehnică). Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm²; lungimea maximă este 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificările de instalare sau atunci când efectuați reparării. Asigurați-vă că interrupătorul de declanșare se află în poziția OFF (OPR/IT). O pornire accidentală poate cauza vătămării.



AVERTISMENT: Burghiele uneleti pot fi fierbinți și de aceea se recomandă purtarea de mănuși atunci când le schimbați sau le demontați pentru evitarea vătămării corporale.

Montarea și poziționarea mânerului lateral (fig. 2A, 2B)

Mânerul lateral (c) poate fi montat pe ambele părți laterale ale uneletii, pentru a se potrivi atât pentru utilizatorii dreptaci, cât și pentru cei stângaci.



AVERTISMENT: Operați unealta întotdeauna cu mânerul lateral montat corespunzător.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

MONTAREA ÎN POZIȚIE FRONTALĂ (FIG. 2A)

1. Înhideți inelul din oțel (j) peste manșon (n) în spatele portuneltei (l). Strângeți împreună ambele capete, montați bucșa (k) și introduceți stiftul (m).
2. Montați dispozitivul de fixare a mânerului lateral (i) și înșurubați rotița de fixare (h). Nu strângeți.
3. Înșurubați mânerul lateral (c) în bucșă (k) și apoi în rotița dispozitivului de fixare. Strângeți bine.
4. Rotiți ansamblul de montare a mânerului lateral în poziția dorită. Pentru operațiuni de găuri pe orizontală cu un burghiu de anduranță, vă recomandăm să montați mânerul lateral la un unghi de aprox. 20° pentru control optim.
5. Blocăți ansamblul de montare a mânerului lateral pe poziție strângând rotița de fixare (h).

D25871 (FIG. 2B)

1. Deșurubați butonul mânerului lateral (p).
2. Glisați ansamblul mânerului lateral pe mașină poziționând inelul de oțel (j) în zona de montare (y). Poziția corectă a mânerului lateral este între capul și mijlocul tubului.
3. Reglați mânerul lateral (c) în unghiul dorit.
4. Glisați și rotiți mânerul lateral în poziția dorită.
5. Blocăți mânerul lateral pe poziție strângând rozeta (p).

Montarea și demontarea accesoriilor SDS Max® (fig. 1, 4A, 4B)

Această unealtă utilizează burghie și dălti SDS Max® (consultați inserția din figura 4B pentru secțiunea tijei unui burghiu SDS Max®).

1. Curătați tija burghiului.

-
2. Trageți în spate manșonul de blocare (o) și introduceți tija burghiului.
 3. Rotiți burghiu ușor până când manșonul se blochează pe poziție.
 4. Trageți de burghiu pentru a verifica dacă este fixat corespunzător. Pentru funcția de percuție, burghiu trebuie să se poată mișca axial către centimetri atunci când este fixat în mandrină.
 5. Pentru a scoate burghiu, împingeți manșonul/ colierul de blocare a portuneliei (o) în spate și trageți de burghiu (l).

Selectarea modului de funcționare (fig. 1)

 **Găurire cu percuție:**
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
pentru operațiuni de găurire în beton,
cărămidă, piatră și zidărie.

 **Doar găurire cu percuție:**
pentru aplicații de dăltuire și demolare.
În acest mod de funcționare, unealta poate fi folosită ca pârghie pentru deblocarea unui burghiu blocat.

1. Pentru selectarea modului de operare, rotiți butonul de selectare a modului de operare (f) până când indică simbolul pentru modul dorit. Poate fi necesar să răsuciți ușor portuneală (l) pentru a permite butonului de selectare a modului de operare (f) să ajungă în poziția **0**.
2. Verificați dacă butonul de selectare a modului de operare (f) este blocat pe poziție.

Fixarea poziției de dăltuire (fig. 5)

Dalta poate fi rotită și blocată în 24 de poziții diferite.

1. Rotiți butonul de selectare a modului de operare (f) până când indică poziția **0**.
2. Rotiți dalta în poziția dorită.
3. Setați butonul de selectare a modului de operare (f) în poziția de "doar ciocnire".
4. Răsuciți dalta până se blochează pe poziție.

Setarea selectorului electronic de reglare a vitezei și percuției (fig. 1, 3)

Rotiți selectorul (g) la nivelul dorit. Rotiți selectorul în sus pentru o viteză mai mare și în jos pentru

o viteză redusă. Reglarea adecvată ține de experiență, de ex.

- când dăltuiți sau găuriți în materiale moi, casante sau când este necesară limitarea la maxim a alunecării burghiului, reglați selectorul la o setare mică;
- când spargeți sau găuriți materiale tari, reglați selectorul la o setare mare.

Setarea mandrinei mecanice cu două faze (fig. 3)

D25722, D25723, D25762, D25763

AVIZ: Opriti întotdeauna unealta înainte de a modifica setările de control a cuplului; în caz contrar unealta poate fi deteriorată.

Mișcați maneta de reglare a cuplului (t) la setarea de 40 Nm sau 80 Nm, așa cum este necesar pentru aplicația dumneavoastră.

- Setarea mandrinei la 40 Nm (u) este destinată majorității aplicațiilor de găurire și are rolul de a ușura debreierea atunci când burghiu întâlnește bare de armare sau alte corpi străini.
- Setarea mandrinei la 80 Nm (v) este destinată aplicațiilor ce necesită un cuplu ridicat cum ar fi cele de găurire cu carota sau de găurire la adâncime și are rolul de a debreia la un prag înalt al cuplului.

NOTĂ: Dacă nu se poate selecta poziția 80 Nm, utilizați unitatea sub sarcină și încercați din nou.

De fiecare dată când porniți unealta, aceasta va comuta automat ambele jaluze din setarea 1 în setarea de 40 Nm (u), care este și cea mai precisă.

OPERARE

Instructiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorii, înainte de a efectua reglajele sau modificările de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OFF (OPRIT). O pornire accidentală poate cauza vătămări.



AVERTISMENT: Burghiele uneltei pot fi fierbinți și de aceea se recomandă purtarea de mănuși atunci când le schimbați sau le demontați pentru evitarea vătămării corporale.



AVERTISMENT:

- Observați amplasarea conductelor și a cablurilor.
- Aplicați o presiune ușoară asupra uneltei (aproximativ 20 kg). O forță excesivă nu accelerează găurile, ci descrește performanța uneltei și poate scurta durata de viață a acesteia.
- Țineți întotdeauna unealta ferm cu ambele mâini și adoptați o postură stabilă. Operați unealta întotdeauna cu mânerul lateral montat corespunzător.

NOTĂ: Temperatura de funcționare este de la -7° la +40 °C (de la 19° la 104 °F). Utilizarea uneltei în afara acestei plaje de temperatură va reduce durata de viață a uneltei.

Pozitia corecta a mainilor (fig. 6)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, țineți ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corecta a mainilor presupune pozitionarea unei maini pe manerul lateral (c) si a celeilalte maini pe manerul principal (d).

Pornirea și oprirea (fig. 1)

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de declanșare (a).

Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul.

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

Butonul glisant de blocare (b) permite blocarea întrerupătorului de declanșare (a) doar în modul de dăltuire. Dacă butonul de blocare este activat în modul de găuri, unealta se va opri automat.

Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de declanșare (a).

Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul.

Pentru operarea continuă, apăsați și țineți apăsat întrerupătorul (a), glisați butonul de blocare (b) în sus apoi eliberați întrerupătorul.

Pentru a opri operarea continuă a uneltei, apăsați scurt întrerupătorul și eliberați-l. Opreți întotdeauna unealta atunci când ați terminat lucrul și înainte de a o deconecta.

D25871

Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (a) aflat în partea inferioară a întrerupătorului.

Pentru a opri unealta, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire aflat în partea superioară a întrerupătorului.

Găurile cu percuție

Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (a).

Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul.

Găurile cu burghiu de străpungere (fig. 1)

D25721, D25722, D25723, D25762, D25763

1. Introduceți burghiul de găuri adevărat.
2. Setați selectorul modului de operare (f) în poziția de găuri cu percuție.
3. Setați selectorul electronic de reglare a vitezei și percuției (g).
4. Montați și reglați mânerul lateral (c).
5. Marcați punctul în care doriti să fie efectuată gaura.
6. Poziționați burghiul în punctul de găuri și porniți unealta.
7. Opreți întotdeauna unealta atunci când ați terminat lucrul și înainte de a o deconecta.

Găurile cu carota (fig. 1)

1. Introduceți carota adevărată.
2. Asamblați burghiul de centrare în carotă.
3. Setați selectorul modului de operare (f) în poziția de găuri cu percuție.
4. Rotiți selectorul electronic de reglare a vitezei și percuției (g) la o valoare medie sau înaltă a vitezei.
5. Montați și reglați mânerul lateral (c).
6. Poziționați burghiul de centrare în punctul de găuri și porniți unealta. Găuriți până când carota penetreză în beton aproximativ 1 cm.

- Oriți unealta și scoateți burghiul de centrare. Introduceți carota înapoi în gaură și continuați găurile.
- Atunci când găuriți printr-o structură mai groasă decât adâncimea carotei, îndepărtați cilindrul de beton sau curățați interiorul carotei la intervale regulate.
Pentru a evita împrăștirea accidentală a bucăților de beton împrejurul găurii, mai întâi efectuați o gaură de diametrul burghiului de centrare până pe partea cealaltă a structurii. Apoi găuriți orificiul astfel format până la jumătate, din ambele părți.
- Oriți întotdeauna unealta atunci când ați terminat lucrul și înainte de a o deconecta.

Cioplire și dăltuire (fig. 1)

- Introduceți delta potrivită și rotiți-o cu mâna pentru a o bloca în una din cele 24 de poziții.
- Setați selectorul modului de operare (f) în poziția de "doar găurile cu percuție".
- Setați selectorul electronic de reglare a vitezei și percuției (g).
- Montați și reglați mânerul lateral (c).
- Porniți unealta și începeți să lucrați.
- Oriți întotdeauna unealta atunci când ați terminat lucrul și înainte de a o deconecta.

ÎNTREȚINERE

Unealta dumneavoastră DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorii, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OFF (OPRIT). O pornire accidentală poate cauza vătămări.

Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceți unealta la un agent de service autorizat DeWALT după aproximativ 150 de ore de utilizare. În cazul în care survin probleme înainte de acest termen, contactați un centru de service autorizat DeWALT.

Perile (fig. 3)

Perile de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceți unealta la un agent de reparații DeWALT autorizat.

Indicatorul de avertizare cu LED galben pentru înlocuirea perilor (s) se aprinde atunci când perile sunt aproape tocite. După următoarele 8 ore de funcționare sau după ce perile s-au tocit complet, motorul se va opri automat.

Imediat ce indicatorul de avertizare pentru service (r) se aprinde, trebuie efectuate operații de întreținere a unelei.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



Curățare



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umedă doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Accesorii optionale



AVERTISMENT: Deoarece accesorii, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesorii cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DeWALT împreună cu acest produs.

Optional sunt disponibile diverse tipuri de burghie și dălti SDS Max®.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DeWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DeWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparări autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparări DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:

www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05